
SHAFT SHOWN IN
FULL C.C.W.POSITION
9.6
30°
4.8
6.5
3.5
6
1
2
3
0.8
5
7
F
L1
1
ø6
18T
M7X0.75
5
0.8
1 2 3
5
3~ø1
1 2 3
5
MOUNTING SURFACE